

# 2

## MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION


FEUCHTESENSOR

DE

HUMIDITY SENSOR


EN

### LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY




**1x** Zusatzplatine Feuchte  
Additional humidity PCB

# MONTAGE INSTALLATION




Schrauben Sie die Elektroabdeckung des Lüfters ab.

Unscrew the electrics cover of the fan.




Setzen Sie die Feuchtesensor-Platine in das Gehäuse ein.

Insert the humidity sensor PCB into the housing.




Schließen Sie das Kabel vom Lüfter an den linken Anschluss auf der Platine.

Connect the cable from the fan to the left connector on the PCB.




Stecken Sie das Sensorkabel auf die Platine.

Connect the sensor cable to the PCB.




Legen Sie das Sensorkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung.

Insert the sensor cable through the opening provided for this purpose.




Schrauben Sie die Elektroabdeckung, nachdem Sie alle elektrischen Anschlüsse richtig angeschlossen haben wieder auf das Gehäuse.

After all electrical connections have been connected correctly, screw the electrics cover back onto the housing.



Brechen Sie die Sollbruchstelle im Filterträger heraus und stecken Sie danach den Sensor durch die Öffnung.

Break out the predetermined breaking point in the filter carrier, then insert the sensor through the opening.



Die Montage des Feuchtesensors ist abgeschlossen. Weitere Informationen zum Ablüfter finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

The installation of the humidity sensor is complete. For additional information of the exhaust fan, see the associated user guide.

